

Методики монтажа K-Fonik

1. С помощью очистки и обезжиривания подготавливается поверхность.
2. Материал рекомендовано раскраивать по мягкой каучуковой подложке с обратной стороны.
3. Материал кроят и проводят разметку. Рассекают острым ножом. Необходимо тщательно следить, чтобы не прорезать его до жесткого слоя ГК, который необходимо лишь надрезать.
4. Сложив материал по линии надреза, получается ровная линия среза.
5. В качестве использования для звукоизоляции накладывается внахлест. При этом рассекают слой K-Fonik ST отступив от края 40 мм. После этой метки слой K-Fonik ST полностью счищают до ГК.
6. Проводится подготовка стыка по горизонтали и вертикали, следуя направлениям швов.
7. На металлическую и вспененную поверхность K-Fonik ST GK 072 наносят предварительно разведенный растворителем клей (1:10).
8. Поверхности склеивают через 1,5 мин.
9. При монтаже материал натягивают, избегая образования провисаний и пузырей. Шов должен быть скрыт сбоку или сверху.
10. Крепежные элементы соприкасаются только с заизолированной поверхностью.
11. Во избежание акустических мостов участки монтируют нахлестывая друг на друга.